

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Żeglarska 16 66-400 Gorzów Wielkopolski ogłasza przetarg n/w składników majątkowych.

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż
Typ transakcji: samochody ciężarowe

Cena: 550,00

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16 66-400 Gorzów Wielkopolski
ogłasza przetarg n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSGGO.NTST.812.220.20

1. **Zbywca:** Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Przedmiot sprzedaży:

Ogłoszenie o przetargu						ZMN.02/93/2020/1/4
Załącznik nr 4 do Instrukcji likwidacja składników						
majątkowych						
						Cena
	Nr inwentarzowy/	Oznaczenie	Numer	Opis stanu	Rok	
Lp.		aktywów				Brutto
		trwałych			produkcji	
	SAT		Seryjny/VIN	technicznego		

						/zł/
				Samochód zarej. jako ciężarowy 5		
				drzwiowy 2 osobowy typu hatchback.		
				Uszkodzony zderzak PP,		
				skorodowany lewy próg z ubytkiem		
				materiału, wycieki z silnika, zużyte		
		Skoda Fabia		wnętrze, powłoka lakierowa		
				zmatowiała z zarysowaniami i ślądami		
		poj. silnika - 1198 cm ³		po oklejeniu, złuszczający się lakier		
1.	742506539745		TMBPW46Y14405847 3	bezbarwny, pojazd mocno	2004	550,00
		moc – 40kW		wyeksplotowany, wycieki oleju z		
				połączeń i uszczelnień silnika, brak		
		nr rej. DW391WG		zdolności rozruchowej, brak ważnego		
				badania technicznego.		
				Przebieg 164 149 km		
				Wadium 55,00 PLN		

				Samochód osobowy, kombi 5		
				drzwiowy, zarej. jako 7 osobowy, brak		
				karty pojazdu. Powłoka lakierowa		
				zmatowiała z zarysowaniami i		
				początkami korozji, tylny lewy błotnik		
		Peugeot 308SW		wgnieciony, ślady wycieków oleju z		
				połączeń i uszczelnień silnika, silnik		
		poj. silnika - 1598 cm ³		do naprawy lub wymiany		
2.	741006479964		VF34H5FWC5536472	(ponadnormatywne zużycie oleju	2008	3 600,00
		moc – 88kW		silnikowego), brak trzeciego rzędu		
				siedzeń, brak znaczka producenta w		
		nr rej. WY5041H		zderzaku, brak zdolności rozruchowej,		
				brak ważnego badania technicznego.		
				Przebieg 222 934 km		
				Wadium 360,00 PLN		

--	--	--	--	--	--	--

					Ogłoszenie o przetargu		ZMN.02/93/2020/1/4		
					Załącznik nr 4 do Instrukcji likwidacja składników				
					majątkowych				
							Samochód ciężarowy do 3,5t, furgon 3		
							drzwiowy 2 osobowy, powłoka		
							lakierowa zmatowiała i śladami po		
							oklejeniu, poszycie tapicerki foteli		
							rozerwan uszkodzony silnik e,		
							(zdemontowany), widoczne		
							skorodowane tuleje cylindrowe,		
							zdemontowana głowica, silnik nie		
							kwalfikuje się do dalszej eksploatacji		
3.		74250653 9163			VF77B5FK 0CJ68240 2		wymaga kapitalnego remontu lub	20124	200,00
							moc – 72kW		
							wymiany, nieznacne ślady wycieków		
							oleju z amortyzatorów zawieszenia,		
							nr rej. DW392WG		

							07.08.20 21.						
							Przebieg 89 099 km						
							Wadium 2 050,00 PLN						
							Samochód ciężarowy do 3,5t, furgon						
							wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy,						
							powłoka lakierowa zmatowiała z						
							zarysowaniami, drobnymi						
							wgnieceniami oraz śladami po						
							oklejeniu. Progi ze śladami korozji z						
						Fiat Ducato	perforacją blachy na całej długości,						
							nadkola skorodowane, przedni						
						poj. silnika - 2198 cm ³	zderzak porysowany. Wgniecenie						
							dachu z prawej strony oraz lewego						
5.		74250653 9751			ZFA25000 00105263 5				20068 200,00				
							błotnika i narożnika. Nadmierny luz						
						moc – 74kW							
							sumaryczny w układzie kierowniczym,						