

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż
Typ transakcji: samochody osobowe

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

1. Przedmiot sprzedaży:

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	
				produkcji	Wartość brutto
1.	Poznań, ul. Za Groblą 8	P0416EJ	VW CRAFTER	2007	23.100
Wymagane wadium: 1 155,00 zł					
Dodatkowe dane techniczne:					
Przebieg:	150 165 km				
Rodzaj nadwozia: Furgon z podwyższonym dachem, wydłużony 4drzwiowy 2+4 osoby					
Kolor lakieru:	żółty				
Pojemność silnika: 2498 ccm					

Moc silnika:	80 kW				
Ilość miejsc:	6				

Badanie techniczne: 10.04.2021r

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Korozja następujących elementów: słupek „B” lewy, ściana boczna lewa i prawa, błotnik PP, drzwi dwuskrzydłowe tylne, wytarty próg P i L w części przedniej, prawy bok po wcześniejszej naprawie blacharsko-lakierniczej;
- Tapicerka silnie zabrudzona,
- Kierownica uszkodzona,
- Uszkodzony mieszek dźwigni zmiany biegów,
- Wkład lusterka zewnętrznego L do wymiany,
- Uszkodzone światło odblaskowe TL,
- Wyciek oleju silnikowego w okolicy pokrywy zaworowej i zaworu EGR,
- Niesprawne wspomaganie układu kierowniczego,
- Opony uszkodzone mechanicznie – do wymiany;

L.p.	Miejsce oględzin		Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	Wartość brutto
					produkcji	
2.	Poznań, ul. Za Groblą 8		P0680LW	FIAT PANDA	2009	6.500
Wymagane wadium: 325,00 zł						
Dodatkowe dane techniczne:						
Przebieg:	119 349 km					

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy					
Kolor lakieru:	srebrny				
Pojemność silnika: 1108 ccm					
Moc silnia:	40 kW				
Ilość miejsc:	5				

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drzwi PP wgniecione,
- Błotnik TP wgnieciony,
- Zderzak przedni i tylny uszkodzony,
- Kierownica wytarta,
- Silnik zatarty – do naprawy lub wymiany.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	
				produkcji	Wartość brutto
3.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P06N739	FIAT DOBLO	2015	
			CARGO		22.700
Wymagane wadium: 1 135,00 zł					
Dodatkowe dane techniczne:					
Przebieg:	79 236 km				
Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 2 osobowy					

Kolor lakieru:	srebrny				
Pojemność silnika: 1368 ccm					
Moc silnia:	70 kW				
Ilość miejsc:	2				

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Liczne drobne zarysowania powłoki lakierniczej,
- Pozostałości kleju po okleinie reklamowej,
- Wnętrze kabiny silnie zabrudzone,
- Tapicerka foteli uszkodzona,
- Niesprawny silnik,
- Brak komputera sterującego,
- Skrzynia biegów uszkodzona,
- Ogumienie całkowicie zużyte,
- Brak akumulatora.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	
				produkcji	Wartość brutto
4.	Poznań, ul. Za Groblą 8	P0110SX	SKODA YETI	2011	18.800
Wymagane wadium: 940,00 zł					

Dodatkowe dane techniczne:				
Przebieg:	225 971km			
Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowe				
Kolor lakieru:	srebrny			
Pojemność silnika: 1390 ccm				
Moc silnia:	90 kW			
Ilość miejsc:	5			

Badanie techniczne: nieaktualne

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Korozja w dolnej części drzwi PP i PL,
- Drobne eksploatacyjne zarysowania powłoki lakierniczej,
- Kierownica wytarta,
- Zużyte łożyska alternatora,
- Rolka napinająca pasek wielorowkowy zużyta,
- Ogumienie w stanie dobrym.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	
				produkcji	Wartość brutto
5.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0549LU	VW Transporter T5	2009	24.900
Wymagane wadium: 1 245,00 zł					

Dodatkowe dane techniczne:				
Przebieg:	184 447 km			
Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy				
Kolor lakieru:	srebrny			
Pojemność silnika: 1984 ccm				
Moc silnia:	85 kW			
Ilość miejsc:	3			

Badanie techniczne: 30.07.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy eksploatacyjne powłoki lakierniczej,
- Ogniska korozji progu P, drzwi PP i drzwi przesuwnych,
- Zabrudzona tapicerka,
- Uszkodzony uchwyt drzwi PP i PL,
- Uszkodzone światło odblaskowe TL
- Ogumienie zużyte w 50% zdatne do użytku.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	
				produkcji	Wartość brutto
6.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0611JW	VW Transporter T5	2008	22.400
Wymagane wadium: 1 120,00 zł					
Dodatkowe dane techniczne:					

Przebieg:	194.635 km				
Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy					
Kolor lakieru:	srebrny				
Pojemność silnika: 1984 ccm					
Moc silnia:	85 kW				
Ilość miejsc:	3				

Badanie techniczne: 10.02.2021

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Opis uszkodzeń pojazdu:

- Drobne rysy eksploatacyjne powłoki lakierniczej,
- Ściana boczna L przetarta w okolicy nadkola,
- Ogniska korozji progu P i drzwi tylnych,
- Uszkodzona tapicerka siedzenia pasażera,
- Uszkodzone uchwyty drzwi PP i PL,
- Brak kratki nawiewu tablicy rozdzielczej,
- Uszkodzony zderzak tylny,
- Brak świateł odblaskowych,
- Ogumienie zużyte w 50%.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	
				produkcji	Wartość brutto
7.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0496LR	VW Transporter T5	2009	24.400

Wymagane wadium: 1 220,00 zł					
Dodatkowe dane techniczne:					
Przebieg:	149 829 km				
Rodzaj nadwozia: furgon wydłużony 4 drzwiowy, 3 osobowy					
Kolor lakieru:	srebrny				
Pojemność silnika: 1984 ccm					
Moc silnika:	85 kW				
Ilość miejsc:	3				

- Drobne ogniska korozji próg P, drzwi przesuwne, ściana L,
- Drobne wgniecenie błotnika PP,
- Zabrudzona tapicerka,
- Uszkodzony uchwyt drzwi L i P,
- Uszkodzona tapicerka drzwi tylnych,
- Uszkodzone światło dodatkowe „STOP”,
- Brak światła odblaskowego TP,
- Amortyzatory zużyte,
- Ogumienie sprawne.

L.p.	Miejsce oględzin	Nr rej. pojazdu	Marka pojazdu	Rok	
				produkcji	Wartość brutto

8.	Poznań, ul.Za Groblą 8	P0748KH	VW Transporter T5	2008	25.400
Wymagane wadium: 1 270,00 zł					

GC Trader z siedzibą w Warszawie.
ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10

Copyright © 2012 - 2024 Bid Portal
wdrozenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com